

3年間保存

# 検査リスト

特定自主検査(年次)

会社名	株式会社加藤建設 東京支店
機種	ZX470LC-5B
製造番号	030950号機
機械納入年月日	2015年2月26日
検査リスト 使用開始年月日	2023年4月24日
検査リスト 使用終了年月日	2024年4月23日

油圧ショベル (クローラ式) 特定自主検査記録表

3年間保存

証明書発行日 令和5年4月28日 様式SR-EHC-01-E

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書発行No. 1N38011000593 標準No. 0816705

Header information including manufacturer (日立建機), model (ZX470LC-5B), serial number (030950), inspection date (令和5年4月24日), and inspector (佐藤 昭).

Main inspection table with columns for '区分No.', '検査箇所', '検査内容', '検査方法', '検査結果', and '補修内容'. Rows include engine components (e.g., starting, rotation, oil pressure), hydraulic system (pumps, cylinders), and chassis parts (wheels, tracks).

3年間保存

証明書発行No. 1N38011000593 標章No. 0816705

Table with columns: 区分, No., 検査箇所, 検査内容, 検査方法, 検査結果 (良/不良), 補修内容. Rows include 油圧装置 (28-31), 操作 (32-33), 安全装置 (34-49), 車体関係等 (45-49), 総合 (50), 排気装置 (51).

事業要請への等
次回特定自主検査実施年月 令和6年 4月
日常、月例点検を実施され不具合事項を解消し、常に良好な状態での稼働をお願い致します。
取扱説明書の交換タイミングなどを御確認いただきホース類など定期的な消耗部品の交換をお願いします。
安全装置の補修完了ご確認後に機械への標章配付けをお願いします。
手すりの取り付けボルトが不足しております。機械昇降時、手すりが外れ、転落する可能性があります取り付けが必要です。(NO.43)
作業灯レンズが損傷しております。安全に係る事項ですので、修理が必要です。(NO.45)

Table with columns: 照会, 補修箇所及び不具合状況, 補修年月日, 補修実施内容. Includes a row for '別紙(様式SR-ZC-03-B)に記入。'

備考
1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容に\*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は\*印を○で囲む。
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
5. ★印は「安全法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。

記号表
交換: ×
分解交換: ⊗
修理: △
調整: A
締付: T
清掃: C
給油水: L
該当なし: -

