

3年間保存

# 検査リスト

特定自主検査(年次)

会社名	株式会社加藤建設 東北支店
機種	ZX490LCH-6
製造番号	061589号機
機械納入年月日	2021年9月29日
検査リスト 使用開始年月日	2024年8月23日
検査リスト 使用終了年月日	2025年8月22日

油圧ショベル (クローラ式)
特定自主検査記録表

証明書発行日 令和6年8月27日 様式SR-EHC-01-E

3年間保存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書発行No. 1N38011001374 標章No. 0789284

メーカー名 日立建機 管理No. 使用者住所 宮城県仙台市青葉区吉成1丁目24-7
型式 ZX490LCH-6 氏名又は名称 (株) 加藤建設 東北支店
製造番号 061589 稼働時間 1362h 機械管理者氏名
性能 検査業者登録番号 芳 三六一
検査実施場所 宮城県多賀城市明月2-3-1 検査業者又は事業者 宮城県多賀城市明月2丁目3-1
検査年月日 令和6年8月23日 検査者氏名 佐藤 明 住所・名称 日立建機日本(株) 東北サービス工場
責任者名

Table with columns: 区分, No., 検査箇所, 検査内容, 検査方法, 検査結果 (良/不良), 補修内容. Rows include engine (エンジン), chassis (走行装置), and hydraulic system (油圧装置) components.

3年間保存

証明書発行No. 1N38011001374 標章No. 0789284

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容	
					良	不良		
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓			
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		✓			
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診	✓			
	31							
操作	32	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓			
	33							
安全装置 ・ 車体関係等	34	部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器		✓		
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓			
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓			
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油漏れ、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓			
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷、老化		✓			
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓			
	40	キャブ、(カバ) キャノピ	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック、キー作動、 ガラスのがた、目視			✓		
	41	カウンターウエイト	取付	目視、スケール	✓			
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	作動、損傷、取付	目視、操作	✓			
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視		✓		
	44	表示板	損傷、取付		✓			
	45	灯火装置、警音器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、浸水	目視、操作	✓			
	46	計器類	作動	目視	✓			
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、写影、取付		✓			
48	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓				
49								
総合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓			
排気装置	51	★★酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み、損傷、排気温度警告装置の配線緩み、損傷、排ガス 減少装置のホース、パイプの緩み、損傷	目視、聴診、レンチ等	✓			
事業者への等	次回特定自主検査実施年月 令和7年 8月							
	日常、月例点検を実施され不具合事項を解消し、常に良好な状態での稼働をお願い致します。							
	取扱説明書の交換タイミングなどを御確認いただきホース類など定期的な消耗部品の交換をお願いします。							
	機械の安全に関わる重要部分の不具合が確認されました。労働災害防止の為、至急修理をお願い致します。							
	補修完了後、標章の貼付をお願いします。(労働安全衛生規則171条、169条の2)							
	昇降ステップボルトが欠品しております。ステップが外れ、昇降時転落する恐れがあり取り付けが必要。 (NO.43)							
補修等の措置内容								
照合No	補修箇所及び不具合状況			補修年月日	補修実施内容			
17	ブーム、アーム、バケット、リンク							
	アーム先端ピンロックボルトのナット欠品							
34	下部架台フレーム、ブラケット							
	走行左サイドフレームボルト腐食							
43	昇降設備、滑り止め							
	ステップ取付ボルト2本欠品							
40	アンダーカバー							
	ポンプ室アンダーカバーボルト変形							
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。							
	記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水
	×	⊗	△	A	T	C	L	—

## ZX490LCH-6 特別巡回サービス報告書

〒 989-3205

宮城県仙台市青葉区吉成 1 丁目 2 4 - 7

株式会社加藤建設 御中

電話 022-346-1878

日立建機日本株式会社  
東北支社 業務部 東北サービス工場  
〒985-0843  
宮城県多賀城市明月2-3-1  
TEL : 022-367-0161

御立会者名

点検者名 佐藤 晶

機種	号機	稼働HR	経年	点検実施日	納入年月
JAGA3 : ZX490LCH-6	061589	1362	2年10ヶ月	2024/08/23	2021/09/29
お客様管理No.		特定自主検査期限		稼働地	
				宮城県多賀城市明月2丁目3	

貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。  
この度、御使用戴っています上記機械の特別巡回サービス報告書を実施致しました。点検結果は下記の通りでございます。  
不良部については早めに修理されるようお願い致します。

## 特記事項



特定自主検査は安心できるメーカーサービスで！！



特別巡回サービス報告書

モデル名： JAGA3 : ZX490LCH-6

号機： 061589

お客様管理No. :

点検実施日： 2024/08/23



◎ : 全機

◎ : 号機銘板



◎ : タリオンシート

◎ : 検査証

次回オイル交換まで残り283HRです。



◎ : アワーメータ

× : フロント アーム

バケットピンダブルナット欠品

特定自主検査は安心できるメーカーサービスで！！

特別巡回サービス報告書

モデル名 : JAGA3 : ZX490LCH-6

号機 : 061589

お客様管理No. :

点検実施日 : 2024/08/23



○ : フロント バケットシリンダ

バケットシリンダー良好でした。



○ : フロント アームシリンダ

アームシリンダー良好でした。



○ : 上部旋回体 旋回装置

旋回ギヤオイル良好でした。



○ : 上部旋回体 作動油タンク・作動油

作動油レベル良好でした。



× : 上部旋回体 カバー類

アンダーカバーボルトネジ山修正必要



○ : 上部旋回体 その他

エアコンフィルター良好でした。

特定自主検査は安心できるメーカーサービスで！！



特別巡回サービス報告書

モデル名 : JAGA3 : ZX490LCH-6  
 お客様管理No. :

号機 : 061589  
 点検実施日 : 2024/08/23



× : 下部走行体 トラックリンク

トラックフレームボルトネジ山腐食



○ : 下部走行体 走行装置

右走行ギヤオイル良好でした。



○ : 下部走行体 走行装置

左走行ギヤオイル良好でした。



○ : エンジン エンジンオイル

エンジンオイル良好でした。



○ : エンジン バッテリー

バッテリー比重良好でした。



○ : エンジン エアクリーナ

エアエレメント良好でした。

特定自主検査は安心できるメーカーサービスで！！

特別巡回サービス報告書

モデル名 : JAGA3 : ZX490LCH-6  
 お客様管理No. :

号機 : 061589  
 点検実施日 : 2024/08/23



◎ : エンジン 燃料ライン

燃料ライン良好でした。



◎ : エンジン その他

エンジンフル回転数



◎ : エンジン その他

エンジンアイドリング回転数



◎ : 安全装置 灯火装置

作業灯良好でした



× : 安全装置 昇降装置・手すり

ステップボルトネジ山腐食、ボルト欠品3本



× : その他

GPSアンテナ取り外し中

特定自主検査は安心できるメーカーサービスで！！