

油圧ショベル (クローラ式) 特定自主検査記録表

証明書発行日 令和5年9月29日 様式SR-EHC-01-E
証明書発行No. 1N48371002254 印章No. 188227

メーカー名 日立建機 管理No. 使用者住所 埼玉県草加市弁天5丁目33-25
型式 ZX350LCK-6 氏名又は名称 日立建機日本(株) 全社共用資産
製造番号 081668 稼働時間 1993h 機械管理者氏名
性能 1.4m³ 検査業者登録番号
検査実施場所 千葉県市原市能満 検査業者又は事業者 千葉県木更津市真里1765-1
住所・名称 日立建機日本(株) 千葉南営業所
検査年月日 令和5年9月29日 検査者氏名 安藤 綱士 責任者名 片岡 敬

Table with columns: 区分, No., 検査箇所, 検査内容, 検査方法, 検査結果 (良/不良), 補修内容. Rows include engine (エンジン), chassis (走行装置), and hydraulic system (油圧装置) components.

3年間保存

証明書発行No. 1N48371002254 標章No. 188227

Table with columns: 区分, No., 検査箇所, 検査内容, 検査方法, 検査結果 (良/不良), 補修内容. Rows include 油圧装置 (28-31), 操作 (32-33), 安全装置 (34-49), 車体関係等 (50), 排ガス (51).

事業者への等: 次回特定自主検査実施年月 令和6年9月. 日常、月例点検を実施され不具合事項を解消し、常に良好な状態で稼働をお願い致します。取扱説明書の交換タイミングなどを御確認いただきホース類など定期的な消耗部品の交換をお願いします。

Table for 補修等の措置内容. Columns: 照合No, 補修箇所及び不具合状況, 補修年月日, 補修実施内容.

備考: 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。