

3年間保存

# 検査リスト

特定自主検査(年次)

会社名	株式会社加藤建設 東京支店
機種	ZX480LCK-3
製造番号	024526号機
機械納入年月日	2012年11月13日
検査リスト 使用開始年月日	2023年11月14日
検査リスト 使用終了年月日	2024年11月13日

油圧ショベル (クローラ式)
特定自主検査記録表

3年間保存

証明書発行日 令和5年11月14日 様式SR-EHC-01-E

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書発行No. 1N47011112238 標準No. 0218473

Header information table including Manufacturer (日立建機), Model (ZX480LCK-3), Serial No. (024526), Working Hours (11617h), User Address (東京都江東区大島3丁目19-2), Inspector Name (狩野浩), and Inspection Date (令和5年11月14日).

Main inspection table with columns for No., Inspection Item (検査箇所), Inspection Content (検査内容), Inspection Method (検査方法), Inspection Result (検査結果), and Repair Content (補修内容). Rows include engine components (エンジン), walking mechanism (走行装置), braking (制動), working equipment (作業装置), and hydraulic system (油圧装置).

3年間保存

証明書発行No. 1N47011112238 標章No. 0218473

Table with columns: 区分, No., 検査箇所, 検査内容, 検査方法, 検査結果 (良/不良), 補修内容. Rows include 油圧装置 (28-31), 操作 (32-33), 安全装置 (34-49), 車体関係等 (45-49), 総合 (50), 排ガス装置 (51).

事業者への等: 次回特定自主検査実施年月 令和6年 11月. 日常、月例点検を実施され不具合事項を解消し、常に良好な状態での稼働をお願い致します。 取扱説明書の交換タイミングなどを御確認いただきホース類など定期的な消耗部品の交換をお願いします。 機械の安全に関わる重要部分の不具合が確認されました。労働災害防止の為、至急修理をお願い致します。 補修完了後、標章の貼付をお願いします。(労働安全衛生規則171条、169条の2) プームライト不灯

Table with columns: 照合No, 補修箇所及び不具合状況, 補修年月日, 補修実施内容. Rows include 25 ポンプ油漏れ, 27 左ジブシリンダー油漏れ, 45 プームライト不灯.

備考: 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に\*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は\*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。