

油圧ショベル (クローラ式) 特定自主検査記録表

3年間保存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書発行日 令和5年9月27日 様式SR-EHC-01-E
証明書発行No. 1N61571001884 標準No. 366133

メーカー名 日立建機 管理No. U402P00002 使用者住所 大阪府大阪市港区海岸通4丁目4-40
型式 ZX480LCK-5B 氏名又は名称 日立建機日本(株) 大阪営業所
製造番号 031091 稼働時間 1690h 機械管理者氏名 居原田 健一
性能 ツーピースブーム 検査業者登録番号
検査実施場所 大阪市住之江区 検査業者又は事業者 大阪府大阪市港区海岸通4丁目4-40
検査年月日 令和5年9月27日 検査者氏名 上井 健夫 住所・名称 日立建機日本(株) 大阪営業所
責任者名 瀬下 伸尚

Table with columns: 区分, No., 検査箇所, 検査内容, 検査方法, 検査結果 (良/不良), 補修内容. Rows include 本体 (a-k), 潤滑装置, 燃料装置, 冷却装置, 電気装置, エアコンプレッサー, 走行装置 (8-14), 制動 (15-16), 作業装置 (17-21), 油圧装置 (22-27).

3年間保存

証明書発行No. 1N61571001884

標章No. 366133

Table with columns: 区分, No., 検査箇所, 検査内容, 検査方法, 検査結果 (良/不良), 補修内容. Rows include 油圧装置 (28-31), 操作 (32-33), 安全装置 (34-49), 車体関係等 (50-51), 総合 (50), 排ガス装置 (51).

事業者への等: 次回特定自主検査実施年月 令和6年9月. 日常、月例点検を実施され不具合事項を解消し、常に良好な状態での稼働をお願い致します。取扱説明書の交換タイミングなどを御確認いただきホース類など定期的な消耗部品の交換をお願いします。

Table with columns: 照合, 補修箇所及び不具合状況, 補修年月日, 補修実施内容. Header: 補修等の措置内容.

備考: 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。3. 検査内容に\*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は\*印を○で囲む。4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。

Table with columns: 記号, 交換, 分解交換, 修理, 調整, 締付, 清掃, 給油水, 該当なし. Row: ×, ⊗, △, A, T, C, L, -