

3年間保存

検査リスト

特定自主検査(年次)

会社名	株式会社加藤建設 東京支店
機種	ZX480LCK-5B
製造番号	031132号機
機械納入年月日	2016年3月17日
検査リスト 使用開始年月日	2024年12月9日
検査リスト 使用終了年月日	2025年12月8日

油圧ショベル(クローラ式) 特定自主検査記録表

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

Table with inspection details: 証明書発行日 (2024年 12月 18日), 証明書発行No. (1N47011113036), 標章No. (0113973), 様式SR-EHC-01-F

Header information table including: メーカー名 (日立建機), 型式 (ZX480LCK-5B), 製造番号 (031132), 性能 (トレンチャ), 稼働時間 (7097h), 検査実施場所 (千葉県市原市能満1940-6), 検査年月日 (2024年 12月 9日), 検査者氏名 (峰岸 佑輔), 使用者住所 (東京都江東区大島3丁目19-2), 氏名又は名称 ((株) 加藤建設 東京支店), 機械管理者氏名, 検査業者登録番号 (労 三六一), 検査業者又は事業者 (千葉県市川市本行徳2554-7), 住所・名称 (日立建機日本(株) 東京東営業所), 責任者名 (山本 大輔)

Main inspection table with columns: 区分No., 検査箇所, 検査内容, 検査方法, 検査結果 (良/不良), 補修内容. Rows include engine components (1-7), walking device (8-14), control (15-17), working device (18-22), and hydraulic device (23-27).

3年間保存

証明書 発行No. 1N47011113036 標章 No. 0113973

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容								
					良	不良									
油圧装置	28	ブーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓										
		アーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓										
		バケット用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓										
		ブレード用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—	—								
		スイング用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—	—								
		オフセット用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—	—								
	29	制御弁(コントロールバルブ) (方向制御・圧力制御・流量制御)	方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動 油漏れ、取付	目視、操作、レンチ等	✓										
	30	電磁弁(別体型)	作動、異音、異常発熱、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	✓										
	31	逆止め弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓										
	32	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	✓										
操作	33	オイルクーラー	油温、ファンの日詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ホースの損傷 ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱	目視、聴診、触診、スケール	✓										
	34														
35	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓											
安全装置・車体関係等	36														
	37	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、シゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、レンチ等、探傷器	✓										
	38	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視、レンチ等	✓										
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、⊗ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓										
	40	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診、レンチ等	✓										
	41	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホースの損傷・老化	目視、操作	✓										
	42	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓										
	43	キャブ、 カバー	亀裂、変形、⊗、油漏り、ドア等開閉、ロック・キーの作動、 ガラスのがた、損傷	(目視、探傷器、 操作)		✓									
	44	カウンターウエイト	取付ボルトの緩み・脱落・伸び	目視、テストハンマー レンチ等、スケール	✓										
	45	座席	調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付	目視、操作、レンチ等	✓										
	46	シートベルト	損傷、巻取装置のロック機能、取付	目視、操作、レンチ等	✓										
	47	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視、レンチ等	✓										
	48	表示板	損傷、取付	目視	✓										
	49	灯火装置 、方向指示器、窓拭き器、 デフロスター等	(作動)、損傷、取付、レンズの損傷・水浸入	(目視、 操作)、レンチ等		✓									
50	計器類	作動、損傷	目視、操作	✓											
51	警音器、後写鏡、反射鏡、カメラ	音量、音質、汚れ、損傷、写影、取付	目視、操作、聴診、レンチ等	✓											
52	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓											
53															
総合	54	総合テスト	機能、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓										
55															
排気装置	56	★★ 一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み、取付、損傷、排気温度警告装置配線の取付、損傷 排ガス減少装置のホース・パイプの緩み、取付、損傷	目視、聴診、レンチ等	✓										
事業者への等	次回特定自主検査実施年月		2025年 12月												
	日常、月例点検を実施され不具合事項を解消し、常に良好な状態での稼働をお願い致します。														
	取扱説明書の交換タイミングなどを御確認いただきホース類など定期的な消耗部品の交換をお願いします。														
No3燃料エレメント汚れが見受けられます。															
補修等の措置内容															
照会	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補修実施内容											
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安全法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。						記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
	×	⊗	△	A	T	C		L	—						

