

油圧ショベル (クローラ式) 特定自主検査記録表

3年間保存

証明書発行日 令和6年9月13日 様式SR-EHC-01-E
証明書発行No. 1N48211107157 標準No. 0392076

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

Header information including Manufacturer (日立建機), Model (ZX500LCK-6), Serial No. (061883), Working Time (2821h), User Address (愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字下市場19-1), Inspector (平野真俊), and Inspected Date (令和6年9月12日).

Main inspection table with columns for No., Inspection Item, Content, Method, and Results (Good/Bad/Repair). Rows include engine components (1-7), chassis (8-14), drive train (15-16), working devices (17-21), and hydraulic system (22-27).

3年間保存

証明書発行No. 1N48211107157 標準No. 0392076

Table with columns: 区分, No., 検査箇所, 検査内容, 検査方法, 検査結果 (良/不良), 補修内容. Rows include 油圧装置 (28-31), 操作 (32-33), 安全装置 (34-49), 車体関係等 (50), 排ガス装置 (51).

次回特定自主検査実施年月 令和7年9月
日常、月例点検を実施され不具合事項を解消し、常に良好な状態での稼働をお願い致します。
取扱説明書の交換タイミングなどを御確認いただきホース類など定期的な消耗部品の交換をお願いします。

Table with columns: 照合No., 補修箇所及び不具合状況, 補修年月日, 補修実施内容. Includes a row for '別紙(様式SR-ZC-03-B)に記入。'

備考 section with 1-5 numbered instructions and a grid for recording results (交換, 分解交換, 修理, 調整, 締付, 清掃, 給油水, 該当なし).

建荷協許諾 第18001号

事業者への要請等及び補修措置

証明書
発行日

令和6年9月13日

定期自主
検査No.

ー

3年間保存

定期(特定)自主検査記録表

証明書
発行No.

1N48211107157

特自検
査No.

0392076

事業者への
要請等

補修等の措置内容

照会No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
4	ファンベルト摩耗・亀裂		