

3年間保存

検査リスト

特定自主検査(年次)

会社名	株式会社加藤建設 本社
機種	ZX500LCK-6
製造番号	062218号機
機械納入年月日	2023年9月29日
検査リスト 使用開始年月日	2024年10月8日
検査リスト 使用終了年月日	2025年10月7日



日立建機日本株式会社

油圧ショベル(クローラ式)
特定自主検査記録表建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るために指針に基づく検査共用証明書発行日 2024年10月9日 様式SR-EHC-01-F
証明書発行No. 1N52311107613 標章No. 0424845

メーカー名 日立建機		管理No.	愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字下市場19-1	
型式 ZX500LCK-6		使用者住所 氏名又は名称 (株) 加藤建設 本社		
製造番号 062218		機械管理者氏名 増田 智久		
性能 1.9m ³		稼働時間 1538 h	検査業者登録番号 労三六一	
検査実施場所 静岡県静岡市駿河区下川原南6		検査業者又は事業者 静岡県藤枝市駿之内1丁目4-7 住所・名称 日立建機日本(株) 藤枝営業所 責任者名 河瀬正弘		
区分 No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良 未良
工 ン ジ ン	1 本 体 ④ガス漏れ、水漏れが認められない場合は、この検査を省略してもよい。 ⑤弁漏損の異常による異音がなく、回転の状態、排気色、排気音に異常がない場合は、この検査を省略してもよい。	エンジン警報灯(電子制御式)	警報灯の表示(イドリング、無負荷最高回転、弁隙開、圧縮圧力)	目視、操作 ✓
		a ★始動性	かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動	目視、操作、聴診 ✓
		b ★回転の状態	アクセルの作動、回転具合	目視、操作、聴診 ✓
		c ★排気の状態	排気色、排気音 排気管、マフラー等のガス漏れ	目視、操作、聴診 ✓
		d ★エアクリーナー	ケースの亀裂、変形、緩み、エレメントの汚れ、損傷、重量	目視、操作、聴診 ✓
		e ★継付け	シリンドラーヘッド・マニホールドの継付け	トルクレンチ ✓
		f ★弁隙間	弁隙間(最大 mm・最小 mm) 刃歯大 mm・最小 mm)	シックナゲーション、目視 MPDr ✓
		g ★圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)	圧縮圧力計、目視 MPDr ✓
		h ★過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ	目視、聴診 ✓
		i ★エンジンマウント	プラケットの亀裂、変形、緩み、脱落、防振ゴムの損傷、劣化	目視、レンチ等 ✓
2	★潤滑装置	油量・汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷	目視 ✓	
3	★燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、エレメントの汚れ・目詰まり	目視 ✓	
4	★冷却装置	水量・汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ジャーテーキャップの機能・損傷、バルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カバー・バト等の生産・損傷・変形・取付	目視、触診、レンチ等 ✓	
5	★電気装置	充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷	目視、触診、テスター ✓	
6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計 — — —	
7				
走行装置	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、触診、点検、探傷器スケール、バス ✓
	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、触診、点検、探傷器スケール、バス ✓
	10	履帯	ヨーの亀裂、変形、摩耗、取付、リンク、シューの亀裂、摩耗、ビッチ長、緩み、ピン抜け出、バックルの欠け・老化・摩耗	目視、レンチ等、操作スケール、探傷器 ✓
	11	ゴム履帯	スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み	目視、スケール — — —
	12	履帯調整装置	作動、調節トルク、ナット、ロッド、ヨークの亀裂、変形、腐食、摩耗、リング・油漏れ	目視、操作、探傷器 ✓
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量・汚れ、油漏れ	目視、触診、点検、レンチ等 ✓
	14			
制動	15	走行ブレーキ	効き・片効き	目視、操作、卷尺 ✓
	16	駐車ブレーキ	効き	目視、操作 ✓
	17			
作業装置	18	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ビンシール損傷	目視、操作、レンチ等、ノギス、探傷器 ✓
	19	ツース	脱落、がた、摩耗	目視、触診 ✓
	20	ブレード(堆土板)	亀裂、変形、摩耗、がた、取付	目視、操作、レンチ等、探傷器 — — —
	21	フック	変形、摩耗、亀裂、外れ止めの機能・損傷	目視、操作、ノギス — — —
	22			
油圧装置	23	作動油タンク	油漏れ、作動油の油量・汚れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付	目視、レンチ等、石けん水 ✓
	24	フィルター	油漏れ、汚れ・目詰まり・損傷	目視、触診 ✓
	25	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂・損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視、触診、レンチ等 ✓
	26	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、負荷時吐出量・吐出圧	目視、触診、点検、テスター ✓
27	油圧モーター	旋回用	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、触診、点検、操作 ✓
		走行用	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、触診、点検、操作 ✓
		冷却用	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、触診、点検、操作 ✓

3年間保存

証明書 発行No. 1N52311107613

標章 No. 0424845

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容						
					良	不良							
油圧装置	28	油圧シリンダー	ブーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓							
			アーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓							
			バケット用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—						
			ブレード用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—						
			スイング用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—						
			オフセット用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—						
	29	制御弁(コントロールバルブ) (方向制御・圧力制御・流量制御)	方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動 油漏れ、取付	目視、操作、レンチ等	✓								
	30	電磁弁(別体型)	作動、異音、異常発熱、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	✓								
	31	逆止め弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓								
操作	32	回転錐手	回転状態、油漏れ	目視、操作	✓								
	33	オイルクーラー	油温、クーラーの詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ホースの損傷 ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱	目視、聴診、触診、スケール	✓								
操作	34												
	35	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓								
	36												
安全装備	37	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、じゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、レンチ等、探傷器	✓								
	38	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視、レンチ等	✓								
	39	旋回ペアリング、旋回ギヤ	引っ掛け、異音、④ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓								
	40	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診、レンチ等	✓								
	41	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホースの損傷・老化	目視、操作	✓								
	42	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓								
	43	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、油漏り、ドア等開閉、ロックキーの作動、ガラスのがた・損傷	目視、探傷器、操作	✓								
	44	カウンターウエイト	取付ボルトの緩み、脱落・伸び	目視、テストハンマー、レンチ等、スケール	✓								
	45	座席	調整装置、ロック装置の作動、損傷、取付	目視、操作、レンチ等	✓								
	46	シートベルト	損傷、巻取装置のロック機能、取付	目視、操作、レンチ等	✓								
	47	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視、レンチ等	✓								
	48	表示板	損傷、取付	目視	✓								
	49	灯火装置、方向指示器、窓拭き器、デフロスター等	作動、損傷、取付、レンズの損傷、水没入	目視、操作、レンチ等	✓								
	50	計器類	作動、損傷	目視、操作	✓								
	51	警音器、後写鏡、反射鏡、カメラ	音量、音質、汚れ、損傷、写影、取付	目視、操作、聴診、レンチ等	✓								
	52	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓								
	53												
総合	54	総合テスト	機能、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓								
	55												
排ガス装置	56	★★ 一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み、取付、損傷、排气温度警告装置配線の取付、損傷 排ガス減少装置のホース、パイプの緩み、取付、損傷	目視、聴診、レンチ等	✓								
事業者請 へ等	次回特定自主検査実施年月		2025年 10月										
	日常、月例点検を実施され不具合事項を解消し、常に良好な状態での稼動をお願い致します。												
	取扱説明書の交換タイミングなどを御確認いただきホース類など定期的な消耗部品の交換をお願いします。												
補修等の措置内容													
照合No	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補修実施内容									
2	オイル交換時期												
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に＊印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は＊印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安術法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。												
	記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし				
	X	⊗	△	A	T	C	L	—					

建荷協許諾 第18001号 事業者への要請等及び補修措置

3年間保存

定期(特定)自主検査記録表

証明書発行日	2024年10月9日	定期自主標章No.	一
証明書発行No.	IN52311107613	特自檢標章No.	0424845