

3年間保存

検査リスト

特定自主検査(年次)

会社名	株式会社加藤建設 東京支店
機種	ZX500LCK-6
製造番号	060957号機
機械納入年月日	2019年3月20日
検査リスト 使用開始年月日	2026年1月21日
検査リスト 使用終了年月日	2027年1月20日

油圧ショベル(クローラ式) 特定自主検査記録表

3年間保存

Table with inspection date (2026年 1月 29日), certificate number (1N47011113853), and stamp number (0219035).

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

Header information table including manufacturer (日立建機), model (ZX500LCK-6), performance (1.6m³), inspection location (千葉県市原市能満1940-1), and inspector (近藤 稜汰).

Main inspection table with columns for No., 検査箇所 (Inspection Location), 検査内容 (Inspection Content), 検査方法 (Inspection Method), 検査結果 (Inspection Result), and 補修内容 (Repair Content). Rows include engine, hydraulic system, chassis, and PTO components.

3年間保存

証明書発行No. 1N47011113853 標章No. 0219035

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容								
					良	不良									
油圧装置	28	油圧シリンダー	ブーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓									
			アーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓									
			バケット用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓									
			ブレード用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—	—							
			スイング用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—	—							
			オフセット用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—	—							
	29	制御弁(コントロールバルブ) (方向制御・圧力制御・流量制御)	方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動 油漏れ、取付	目視、操作、レンチ等	✓										
	30	電磁弁(別体型)	作動、異音、異常発熱、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	✓										
	31	逆止め弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓										
	32	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	✓										
操作	33	オイルクーラー	油温、フィンが目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ホースの損傷 ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱	目視、聴診、触診、スケール	✓										
	34														
安全装置・車体関係等	35	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓										
	36														
	37	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、レンチ等、探傷器	✓										
	38	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視、レンチ等	✓										
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、⊙ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓										
	40	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診、レンチ等	✓										
	41	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホースの損傷・老化	目視、操作	✓										
	42	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓										
	43	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キーの作動、 ガラスのがた・損傷	目視、探傷器、操作	✓										
	44	カウンターウエイト	取付ボルトの緩み・脱落・伸び	目視、テストハンマー レンチ等、スケール	✓										
	45	座席	調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付	目視、操作、レンチ等	✓										
	46	シートベルト	損傷、巻取装置のロック機能、取付	目視、操作、レンチ等	✓										
	47	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視、レンチ等	✓										
	48	表示板	損傷、取付	目視	✓										
	49	灯火装置、方向指示器、窓拭き器、 デフロスター等	作動、損傷、取付、レンズの損傷・水浸入	目視、操作、レンチ等	✓										
	50	計器類	作動、損傷	目視、操作	✓										
	51	警告器、後写鏡、反射鏡、カメラ	音量、音質、汚れ、損傷、写影、取付	目視、操作、聴診、レンチ等	✓										
	52	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓										
53															
総合	54	総合テスト	機能、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓										
	55														
排ガス装置	56	★★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷 排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓										
事業者への等	次回特定自主検査実施年月		2027年 01月												
	日常、月例点検を実施され不具合事項を解消し、常に良好な状態での稼働をお願い致します。														
	取扱説明書の交換タイミングなどを御確認いただきホース類など定期的な消耗部品の交換をお願いします。														
補修等の措置内容															
照合No.	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補修実施内容											
23	作動油不足														
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。						記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
	×	⊗	△	A	T	C		L	—						

ZX500LCK-6 特別巡回サービス報告書

〒 136-0072

東京都江東区大島3丁目19-2

株式会社加藤建設 御中

電話 03-3637-5341

日立建機日本株式会社
 関東甲信越支社 東京支店 東京東営業所
 〒272-0103
 千葉県市川市本行徳2554-7
 TEL : 047-357-5509

御立会者名

点検者名 近藤 稜汰

機種	号機	稼働HR	経年	点検実施日	納入年月
JAGA6 : ZX500LCK-6	060957	6875	6年9ヶ月	2026/01/21	2019/03/20
お客様管理No.		特定自主検査期限		稼働地	
				千葉県市原市能満1939-38	

貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。
 この度、御使用戴っています上記機械の特別巡回サービス報告書を実施致しました。点検結果は下記の通りでございます。
 不良部については早めに修理されるようお願い致します。

特記事項



特定自主検査は安心できるメーカーサービスで！！

特別巡回サービス報告書

モデル名： JAGA6：ZX500LCK-6

号機： 060957

お客様管理No.：

点検実施日： 2026/01/21



①：全体



②：全体



③：全体



④：全体

本体給脂済み



⑤：号機銘板



⑥：検査証

特定自主検査は安心できるメーカーサービスで！！

特別巡回サービス報告書

モデル名： JAGA6：ZX500LCK-6

号機： 060957

お客様管理No.：

点検実施日： 2026/01/21



①：アワーメータ



②：フロント アームシリンダ

異常無し



③：フロント 油圧配管・ホース

異常無し



④：フロント その他

クラック無し



⑤：フロント その他

クラック無し



⑥：上部旋回体 旋回装置

旋回オイル適量

特定自主検査は安心できるメーカーサービスで！！

特別巡回サービス報告書

モデル名： JAGA6：ZX500LCK-6

号機： 060957

お客様管理No.：

点検実施日： 2026/01/21



①：上部旋回体 旋回装置

異常無し



②：上部旋回体 ホンプ装置

異常無し



③：上部旋回体 作働油タンク・作働油

フロント取付時確認お願い致します。



④：下部走行体 走行装置

走行オイル適量



⑤：下部走行体 上部ローラー

異常無し



⑥：下部走行体 下部ローラー

異常無し

特定自主検査は安心できるメーカーサービスで！！

特別巡回サービス報告書

モデル名： JAGA6：ZX500LCK-6

号機： 060957

お客様管理No.：

点検実施日： 2026/01/21



①：エンジン エンジンオイル

エンジンオイル適量



②：エンジン バッテリ

バッテリー電圧正常



③：エンジン バッテリ

バッテリー液適量



④：エンジン エアクリーナ

目立った目詰まり無し



⑤：エンジン ファンベルト・ACベルト

異常無し



⑥：エンジン 燃料ライン

水混入無し

特定自主検査は安心できるメーカーサービスで！！

特別巡回サービス報告書

モデル名： JAGA6 : ZX500LCK-6

号機： 060957

お客様管理No.：

点検実施日： 2026/01/21



①：安全装置 灯火装置

安全装置異常無し

特定自主検査は安心できるメーカーサービスで！！

日立建機日本株式会社