

3年間保存

検査リスト

特定自主検査(年次)

会 社 名	株式会社加藤建設 東京支店
機 種	ZX500LCK-6
製 造 番 号	061391号機
機械納入年月日	2020年6月30日
検 査 リ ス ト 使用開始年月日	2026年5月29日
検 査 リ ス ト 使用終了年月日	2027年5月28日

油圧ショベル(クローラ式)
特定自主検査記録表建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書
発行日

2026年 5月 29日

様式SR-EHC-01-F

証明書
発行No.

1N47011114150

標準
No.

0219232

メーカー名 日立建機		管理No. _____		使用者住所 東京都江東区大島3丁目19-2		
型 式 ZX500LCK-6				氏名又は名称 (株)加藤建設 東京支店		
製 造 番号 061391				機械管理者氏名 _____		
性 能 1.6m ³		稼働時間 6933 h		検査業者登録番号 労 三六一		
検査実施場所 茨城県結城郡八千代町大渡戸390				検査業者又其業者 千葉県市川市本行徳2554-7		
検査年月日 2026年 5月 29日		検査者氏名 峰岸 佑輔		住所・名称 日立建機日本(株) 東京東営業所 責任者名 小川 大輔		
区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
エンジン	1	エンジン警告灯(電子制御式)	警告灯の表示(アイドルリング・無負荷最高回転・弁隙間・圧縮圧力)	目視・操作	✓	
	本 体	a ★始動性	かかり具合・異音・始動時予熱機能の作動	目視・操作・聴診	✓	
		b ★回転の状態	アクセルの作動・回転具合 アイドルリング回転(min ⁻¹)・無負荷最高回転(min ⁻¹)	操作・回転計 MPDr モニタ	—	—
		c ★排気の状態	排気色・排気音 排気管・マフラー等のガス漏れ	目視・聴診・聴診	✓	
		d ★エアクリナー	ケースの亀裂・変形・緩み・エレメントの汚れ・損傷・油量	目視・触診	✓	
		e ★締付け	シリンダーヘッド・マニホールドの締付け	トルクレンチ	✓	
		f ★弁隙間	弁隙間 調整大 mm・最小 mm 調整大 mm・最小 mm	シツネージ・目視 MPDr	—	—
		g ★圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)	圧縮圧力計・目視 MPDr	—	—
		h ★過給器	異常振動・異音・ガス漏れ・潤滑油漏れ	目視・聴診	✓	
		i ★エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落・防振ゴムの損傷・劣化	目視・レンチ等	✓	
	2	★潤滑装置	油量・汚れ・油漏れ・★エレメントの汚れ・損傷	目視	✓	
3	★燃料装置	燃料漏れ・ホースの損傷・老化・★エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓		
4	★冷却装置	水量・汚れ・漏れ・目詰まり・ホースの損傷・ひび割れ・老化・ ジェネレーターキャップの機能・損傷・ベルトの緩み・摩耗・損傷・ ファン・カバー・シフト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視・触診・レンチ等	✓		
5	★電気装置	充電装置機能・バッテリーの液量・端子緩み・腐食・配線の緩み・損傷	目視・触診・テスター	✓		
6	エアコンプレッサー	異音・異常振動・エア漏れ・油漏れ・タンク内凝水・作動	目視・操作・聴診・圧力計	—	—	
7						
走行装置	8	起動輪・遊動輪	亀裂・変形・摩耗・異音・異常発熱・取付・油漏れ	目視・聴診・触診・探傷器 スケール・パス	✓	
	9	上部ローラー・下部ローラー	亀裂・変形・摩耗・異音・異常発熱・取付・油漏れ	目視・聴診・触診・探傷器 スケール・パス	✓	
	10	履 帯	シューの亀裂・変形・摩耗・取付・リンク・ブッシュの亀裂・摩耗・ ピン長・緩み・ピン抜け・ゴムパットの欠け・老化・摩耗	目視・レンチ等・操作 スケール・探傷器	✓	
	11	ゴム履帯	スチールコードの切断・損傷・ゴムの欠け・老化・摩耗・ 心金脱落・緩み	目視・スケール	—	—
	12	履帯調整装置	作動・調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗・ シリンダー油漏れ	目視・操作・探傷器	✓	
	13	走行減速機	異音・異常発熱・ケース亀裂・損傷・取付・油量・汚れ・油漏れ	目視・聴診・触診・レンチ等	✓	
	14					
制 動	15	走行ブレーキ	効き・升効き	目視・操作・巻尺	✓	
	16	駐車ブレーキ	効き	目視・操作	✓	
	17					
作業装置	18	ブーム・アーム・バケット・リンク	亀裂・変形・摩耗・がた・取付・ピンシール損傷	目視・聴診・レンジ等・ノギス・探傷器	✓	
	19	ツース	脱落・がた・摩耗	目視・触診	—	—
	20	ブレード(排土板)	亀裂・変形・摩耗・がた・取付	目視・操作・レンチ等・探傷器	—	—
	21	フック	変形・摩耗・亀裂・外れ止めの機能・損傷	目視・操作・ノギス	—	—
	22					
油 圧 装 置	23	作動油タンク	油漏れ・★作動油の油量・汚れ・エア漏れ・ブリーザー目詰まり・取付	目視・レンチ等・石けん水	✓	
	24	フィルター	油漏れ・★汚れ・目詰まり・損傷	目視・触診	✓	
	25	配管(ホース等)・高圧パイプ	亀裂・損傷・老化・ひび割れ・緩み・油漏れ・取付	目視・触診・レンチ等	✓	
	26	油圧ポンプ	油漏れ・異常振動・異音・異常発熱・★負荷時吐出量・吐出圧	目視・聴診・触診・テスター	✓	
	27	油圧モーター	旋 回 用 油漏れ・異常振動・異音・異常発熱 走 行 用 油漏れ・異常振動・異音・異常発熱 冷 却 用 油漏れ・異常振動・異音・異常発熱	目視・聴診・触診・操作 目視・聴診・触診・操作 目視・聴診・触診・操作	✓ ✓ ✓	

3 年 間 保 存

証明書
発行No. 1N47011114150標章
No. 0219232

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果		補修内容						
					良	不良							
油 圧 装 置	28	油圧シリンダー	ブーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓							
			アーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓							
			バケット用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓							
			ブレード用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—	—					
			スイング用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—	—					
			オフセット用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	—	—	—					
	29	制御弁（コントロールバルブ） （方向制御・圧力制御・流量制御）	方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動 油漏れ、取付	目視、操作、レンチ等	✓								
	30	電磁弁（別体型）	作動、異音、異常発熱、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	✓								
	31	逆止め弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓								
	32	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	✓								
操 作	35	操作レバー	ストローク、かた	目視、操作、スケール	✓								
	36												
安 全 装 置 ・ 車 体 関 係 等	37	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、レンチ等、探傷器	✓								
	38	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視、レンチ等	✓								
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、⊗ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓								
	40	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診、レンチ等	✓								
	41	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホースの損傷、老化	目視、操作	✓								
	42	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓								
	43	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、油漏り、ドア等開閉、ロック、キーの作動、 ガラスのかた、損傷	目視、探傷器、操作	✓								
	44	カウンターウエイト	取付ボルトの緩み・脱落、伸び	目視、テストハンマー レンチ等、スケール	✓								
	45	座 席	調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付	目視、操作、レンチ等	✓								
	46	シートベルト	損傷、巻取装置のロック機能、取付	目視、操作、レンチ等	✓								
	47	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視、レンチ等	✓								
	48	表示板	損傷、取付	目視	✓								
	49	灯火装置、方向指示器、窓拭き器、 デフロスター等	作動、損傷、取付、レンズの損傷、水浸入	目視、操作、レンチ等	✓								
	50	計器類	作動、損傷	目視、操作	✓								
	51	警音器、後写鏡、反射鏡、カメラ	音量、音質、汚れ、損傷、写影、取付	目視、操作、聴診、レンチ等	✓								
	52	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓								
	53												
総 合	54	総合テスト	機能、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓								
55													
排 ガ ス 装 置	56	★★ 一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・取付、損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷 排ガス減少装置のホース、パイプの緩み・取付、損傷	目視、聴診、レンチ等	✓								
事 業 者 へ の 要 請	次回特定自主検査実施年月		2027年 05月										
	日常、月例点検を実施され不具合事項を解消し、常に良好な状態での稼動をお願い致します。												
	取扱説明書の交換タイミングなどを御確認いただきホース類など定期的な消耗部品の交換をお願いします。												
補 修 等 の 措 置 内 容													
照 合	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補 修 実 施 内 容									
23	作動油不足しております												
25	ブーム根元ホース劣化しております												
26	サイドブランチ配管左右油漏れ												
備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に＊印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は＊印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。				記 号	交 換	分 解 交 換	修 理	調 整	締 付	清 掃	給 油 水	該 当 な し
						×	⊗	△	A	T	C	L	—

ZX500LCK-6 特別巡回サービス報告書

〒 136-0072

東京都江東区大島 3 丁目 1 9 - 2

株式会社加藤建設 御中

電話 03-3637-5341

日立建機日本株式会社
 関東甲信越支社 東京支店 東京東営業所
 〒272-0103
 千葉県市川市本行徳2554-7
 TEL : 047-357-5509

御立会者名

点検者名 峰岸 佑輔

機 種	号 機	稼働HR	経 年	点検実施日	納入年月
JAGA6 : ZX500LCK-6	061391	6933	5年10ヶ月	2026/05/29	2020/06/30
お客様管理No.		特定自主検査期限		稼働地	
				茨城県八千代町	

貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。
 この度、御使用戴っています上記機械の特別巡回サービス報告書を実施致しました。点検結果は下記の通りでございます。
 不良部については早めに修理されるようお願い致します。

特記事項



特定自主検査は安心できるメーカーサービスで！！

 日立建機日本株式会社

特別巡回サービス報告書

モデル名 : JAGA6 : ZX500LCK-6


号機 : 061391

お客様管理No. :

点検実施日 : 2026/05/29



① : 全機



② : 号機銘板



③ : モニタ

各部正常に稼働しております。



④ : 検査証



⑤ : アワーメータ



⑥ : フロント アームシリンダ

油漏れ無し

特定自主検査は安心できるメーカーサービスで！！

日立建機日本株式会社

特別巡回サービス報告書

モデル名 : JAGA6 : ZX500LCK-6

号機 : 061391

お客様管理No. :

点検実施日 : 2026/05/29



◎ : フロント ブームシリンダ

油漏れ無し



◎ : フロント ブームシリンダ

油漏れ無し



◎ : 上部旋回体 旋回装置

適量



◎ : 上部旋回体 旋回装置



◎ : 上部旋回体 ホンフ装置

サイドブランチ油漏れ



◎ : 上部旋回体 ホンフ装置

特定自主検査は安心できるメーカーサービスで！！

日立建機日本株式会社

特別巡回サービス報告書

モデル名 : JAGA6 : ZX500LCK-6

号機 : 061391

お客様管理No. :

点検実施日 : 2026/05/29



× : 上部旋回体 ポンプ装置

サイドブランチ油漏れ



× : 上部旋回体 油圧配管・ホース

ホース劣化



× : 上部旋回体 油圧配管・ホース

ホース劣化



× : 上部旋回体 油圧配管・ホース

劣化



△ : 上部旋回体 作動油タンク・作動油

トレンチャードレン内汚れあり



[×] : 上部旋回体 作動油タンク・作動油

トレンチャードレンケース清掃しました

特定自主検査は安心できるメーカーサービスで！！

特別巡回サービス報告書

モデル名： JAGA6：ZX500LCK-6

号機： 061391

お客様管理No.：

点検実施日： 2026/05/29



△：上部旋回体 作動油タンク・作動油

トレンチャードレンケース内汚れ



×：上部旋回体 作動油タンク・作動油

不足しております



○：下部走行体 トラックリンク



○：下部走行体 トラックリンク



[×]：下部走行体 走行装置

交換作業を実施いたしました
適量

[×]：下部走行体 走行装置

交換作業を実施いたしました
適量

特定自主検査は安心できるメーカーサービスで！！

日立建機日本株式会社

特別巡回サービス報告書

モデル名 : JAGA6 : ZX500LCK-6

号機 : 061391

お客様管理No. :

点検実施日 : 2026/05/29



[×] : 下部走行体 走行装置

交換作業を実施いたしました



○ : 下部走行体 上部ローラー




○ : 下部走行体 上部ローラー



[×] : エンジン エンジンオイル

交換作業を実施いたしました



○ : エンジン エンジンオイル



○ : エンジン バッテリー

特定自主検査は安心できるメーカーサービスで！！

日立建機日本株式会社

特別巡回サービス報告書

モデル名： JAGA6 : ZX500LCK-6

号機： 061391

お客様管理No.：

点検実施日： 2026/05/29



① : エンジン バッテリー



② : エンジン エアクリーナ



③ : エンジン ファンベルト・ACベルト



④ : エンジン 燃料ライン



⑤ : エンジン 燃料ライン



⑥ : エンジン 燃料ライン

特定自主検査は安心できるメーカーサービスで！！

特別巡回サービス報告書

モデル名： JAGA6：ZX500LCK-6

号機： 061391

お客様管理No.：

点検実施日： 2026/05/29



○：安全装置 灯火装置



○：安全装置 後写鏡



○：安全装置 後写鏡

特定自主検査は安心できるメーカーサービスで！！

 日立建機日本株式会社